




Общая типовая схема трековой системы



Чертеж шинопровода



Элементы трековой системы (приобретаются отдельно)

1. Ввод питания 140000, 140037
2. Гибкий коннектор 140002, 140039
3. Прямой коннектор 140001, 140038
4. Соединительная пластина 140026
5. Угловой соединитель 140025, 140026
6. Блок питания 900000, 900001
7. Торцевая заглушка 140004, 140036